

STARSEAL. ENVELOPPE POUR CYLINDRES PERFORES.

Dans les systèmes **DE FONTE SOUS VIDE** se sont imposé les cylindres perforés.




STARSEAL scelle les perforations de **façon rapide, sûre et avec un investissement relativement petit.**

Recommandons disposer d'une quantité d'unités Starseal égale ou double à la capacité de la machine a mélanger et verser la plâtre sous vide dans les cylindres.

Si la méthode pour **sceller les perforations** du cylindre, lors du versement du plâtre, n'est pas l'appropriée, requerra plus de temps et ce qui est plus important :

Peut être la **cause de défauts en partie ou sur la totalité des pièces** du cylindre pour un défaut de scellage.



NOUS VOUS PASSERONS OFFRE AU MEILLEUR PRIX POUR LES QUANTITEES QUE VOUS PRECISEZ.

Au sujet, nous vous prions de nous indiquer les dimensions de vos cylindres et s'ils son avec ou sans collerette.

